



CATALOGUE ABRIS ET BOXES BOIS 2023





Principales caractéristiques techniques :



- Arbalétriers : 20/250 - Couleur marron
- Pannes : 75/250 - Couleur marron
- Poteaux contre-cloûés : 100/200 - Couleur marron
- bardage vertical bout à bout : ép 18mm - Couleur marron
- Couverture fibro-ciment - Couleur rouge tuile - Plaques prête à poser
- Quincaillerie fournie (électro-zinguées)

Nos atouts :

- Bois traités classe 3a, certifié CTB B+ garantissant la rétention du produit de traitement
- Fabrication robuste (section des bois et mode d'assemblage)
- Bois d'origine locale (Rhône-Alpes Auvergne) certifié PEFC
- Fabriqué dans notre usine de Boisset-Lès-Montrond 42
- montage rapide
- Remise d'un plan de pose détaillé

Ne comprend pas :

- Dallage béton



BIRKA

Hangar à Fourrage 5x5

Structure conforme aux Eurocodes :

- Zone neige A1
- Zone vent 1



Principales caractéristiques techniques :



- Arbalétriers rabotés : 45/290 - Couleur marron
- Pannes rabotées : 70/240 - Couleur marron
- Poteaux contre-cloûés rabotés : 90/120 - Couleur marron
- Lames de bardage rabotées : ép 34mm - Couleur marron
- Couverture fibro-ciment - Couleur rouge tuile - Plaques prête à poser
- Quincaillerie fournie (électro-zinguées)

Nos atouts :

- Bois traités classe 3a, certifié CTB B+ garantissant la rétention du produit de traitement
- Fabrication robuste (section des bois et mode d'assemblage)
- Bois d'origine locale (Rhône-Alpes Auvergne) certifié PEFC
- Fabriqué dans notre usine de Boisset-Lès-Montrond 42
- montage rapide et sans découpe à prévoir
- Remise d'un plan de pose détaillé

Ne comprend pas :

- Dallage béton



BLACK

Abri 3x5

Structure conforme aux Eurocodes :

- Zone neige A1
- Zone vent 1



Principales caractéristiques techniques :


- Arbalétriers rabotés : 45/240 - Couleur marron
- Pannes rabotées : 58/190 - Couleur marron
- Poteaux contre-cloués rabotés : 90/120 - Couleur marron
- Lames de bardage rabotées : ép 45mm - Couleur marron
- Couverture fibro-ciment - Couleur rouge tuile - Plaques prête à poser
- Façade avant cadre métallique galvanisé à chaud pleine bois avec lames rabotées : ép 43mm avec porte 2 vantaux - Couleur marron
- Quincaillerie fournie (électro-zinguées)

Nos atouts :

- Bois traités classe 3a, certifié CTB B+ garantissant la rétention du produit de traitement
- Fabrication robuste (section des bois et mode d'assemblage)
- Bois d'origine locale (Rhône-Alpes Auvergne) certifié PEFC
- Fabriqué dans notre usine de Boisset-Lès-Montrond 42
- montage rapide et sans découpe à prévoir
- Remise d'un plan de pose détaillé


Ne comprend pas :

- Dallage béton



CRIN BLANC

Boxe 3x3



Structure conforme aux Eurocodes :

- Zone neige A1
- Zone vent 1

Ech : 1/50



Principales caractéristiques techniques :


- Arbalétriers rabotés : 45/240 - Couleur marron
- Pannes rabotées : 58/190 - Couleur marron
- Poteaux contre-cloués rabotés : 90/120 - Couleur marron
- Lames de bardage rabotées : ép 34mm - Couleur marron
- Couverture fibro-ciment - Couleur rouge tuile - Plaques prête à poser
- Quincaillerie fournie (électro-zinguées)

Nos atouts :

- Bois traités classe 3a, certifié CTB B+ garantissant la rétention du produit de traitement
- Fabrication robuste (section des bois et mode d'assemblage)
- Bois d'origine locale (Rhône-Alpes Auvergne) certifié PEFC
- Fabriqué dans notre usine de Boisset-Lès-Montrond 42
- montage rapide et sans découpe à prévoir
- Remise d'un plan de pose détaillé


Ne comprend pas :

- Dallage béton



FLICKA


Abri 3x3



Structure conforme aux Eurocodes :

- Zone neige A1
- Zone vent 1

Ech : 1/50



Structure conforme aux Eurocodes :
 - Zone neige A1
 - Zone vent 1

Principales caractéristiques techniques :


- Arbalétriers rabotés : 45/240 - Couleur marron
- Pannes rabotées : 58/190 - Couleur marron
- Poteaux contre-cloués rabotés : 90/120 - Couleur marron
- Lames de bardage rabotées : ép 45mm - Couleur marron
- Couverture fibro-ciment - Couleur rouge tuile - Plaques prête à poser
- Quincaillerie fournie (électro-zinguées)

Nos atouts :

- Bois traités classe 3a, certifié CTB B+ garantissant la rétention du produit de traitement
- Fabrication robuste (section des bois et mode d'assemblage)
- Bois d'origine locale (Rhône-Alpes Auvergne) certifié PEFC
- Fabriqué dans notre usine de Boisset-Lès-Montrond 42
- montage rapide et sans découpe à prévoir
- Remise d'un plan de pose détaillé


Ne comprend pas :

- Dallage béton



KHAN

Boîte 3x3 sans façade avant



Structure conforme aux Eurocodes :
 - Zone neige A1
 - Zone vent 1

Principales caractéristiques techniques :


- Arbalétriers rabotés : 45/240 - Couleur marron
- Pannes rabotées : 58/190 - Couleur marron
- Poteaux contre-cloués rabotés : 90/120 - Couleur marron
- Lames de bardage rabotées : ép 34mm - Couleur marron
- Couverture fibro-ciment - Couleur rouge tuile - Plaques prête à poser
- Quincaillerie fournie (électro-zinguées)

Nos atouts :

- Bois traités classe 3a, certifié CTB B+ garantissant la rétention du produit de traitement
- Fabrication robuste (section des bois et mode d'assemblage)
- Bois d'origine locale (Rhône-Alpes Auvergne) certifié PEFC
- Fabriqué dans notre usine de Boisset-Lès-Montrond 42
- montage rapide et sans découpe à prévoir
- Remise d'un plan de pose détaillé

Ne comprend pas :

- Dallage béton



PILGRIM

Abri 3x6



Principales caractéristiques techniques :


- Arbalétriers rabotés : 45/240 - Couleur marron
- Pannes rabotées : 58/190 - Couleur marron
- Poteaux contre-cloqués rabotés : 90/120 - Couleur marron
- Lames de bardage rabotées : ép 45mm - Couleur marron
- Couverture fibro-ciment - Couleur rouge tuile - Plaques prête à poser
- Quincaillerie fournie (électro-zinguées)

Nos atouts :

- Bois traités classe 3a, certifié CTB B+ garantissant la rétention du produit de traitement
- Fabrication robuste (section des bois et mode d'assemblage)
- Bois d'origine locale (Rhône-Alpes Auvergne) certifié PEFC
- Fabriqué dans notre usine de Boisset-Lès-Montrond 42
- montage rapide et sans découpe à prévoir
- Remise d'un plan de pose détaillé


Ne comprend pas :

- Dallage béton



Structure conforme aux Eurocodes :

- Zone neige A1
- Zone vent 1



STEWBALL

Boîte Double Pan 3x3
sans façade avant



Principales caractéristiques techniques :


- Arbalétriers rabotés : 45/240 - Couleur marron
- Pannes rabotées : 58/190 - Couleur marron
- Poteaux contre-cloqués rabotés : 90/120 - Couleur marron
- Lames de bardage rabotées : ép 45mm - Couleur marron
- Couverture fibro-ciment - Couleur rouge tuile - Plaques prête à poser
- Façade avant cadre métallique galvanisé à chaud pleine bois avec lames rabotées : ép 43mm avec porte 2 vantaux - Couleur marron
- Quincaillerie fournie (électro-zinguées)

Nos atouts :

- Bois traités classe 3a, certifié CTB B+ garantissant la rétention du produit de traitement
- Fabrication robuste (section des bois et mode d'assemblage)
- Bois d'origine locale (Rhône-Alpes Auvergne) certifié PEFC
- Fabriqué dans notre usine de Boisset-Lès-Montrond 42
- montage rapide et sans découpe à prévoir
- Remise d'un plan de pose détaillé


Ne comprend pas :

- Dallage béton



Structure conforme aux Eurocodes :

- Zone neige A1
- 7me vent 1



STEWBALL

Boîte Double Pan 3x3